top plan
die Wegweiser

Osteranger 16 · D-87616 Wald
Tel.: +49 (0)8302 261
info@topplan.de
www.topplan.de

Datum Juli 2023

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Abbau Wegweiser

Gemeinde Haldenwang



Landkreis Oberallgäu - Optimierung Radwegenetz
Gemeinde Haldenwang

Allgäu GmbH
Erstellt von: topplan
Erstellt am: 04.07.2023
Maßstab 1:15000

N

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet! ©Daten: LDBV 2023

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-0009

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger: Kommune

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Habranz

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Alte MTB Wegweiser abbauen, neuer Routenverlauf!
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-0017

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Habranz

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
bisherige Rad- und Mountainbikewegweiser abbauen, da Wegenetz verlegt wurde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-0046

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Berg, Bergstraße

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-0048

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Unkraut

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-0050

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Börwang, St 2055

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-0063

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Berg, St 2055

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-0064

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Berg, Waldgebiet

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-0066

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Berg, Waldgebiet

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Osten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Süden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-2049

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Unkraut, St 2055

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-2051

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Börwang

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Süden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-5007

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Haldenwang, Alpenstraße

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-5008

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hinterkindberg

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-5013

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Berg, St 2055

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Standortdaten:

Standortnummer: 09780122-5014

Kommune:
Haldenwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Habranz

Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

bisherige Rad- und Mountainbikewegweiser abbauen, da Wegenetz verlegt wurde
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich