


Beschilderungsplanung Radwegweisung Abbau Wegweiser

Gemeinde Rettenberg



- Tx Standorte "Abbau Wegweisung"
- Zurückgestellte Strecke

Landkreis Oberallgäu - Optimierung Radwegenetz
Gemeinde Rettenberg



Allgäu GmbH
topplan
Erstellt am: 04.07.2023
Maßstab 1:15000

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet! ©Daten: LDBV 2023

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0170**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Kranzegg, Am Wildbach / Breitensteinweg**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort entfernen. Abschnitt nicht mehr im Radnetz.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Breitenstein 3 min
Neumayer-Hütte 1¼ h

Ausrichtung: Nordosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



Ortsmitte

Ausrichtung: Westen**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0171**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich von Kranzegg**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Wandern:**Nr. 1****Ausrichtung:** Westen**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig**Nr. 2****Ausrichtung:** Südwesten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0172**Kommune:**

Rettenberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Buchenberg

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:**Nr. 1****Ausrichtung:** Süden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0255**Kommune:**

Rettenberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südöstlich von Buchenberg

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Reichen ½ h
Kranzegg 1 h
Vorderburg 1¼ h

Ausrichtung: Norden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2  Brosisellegg ¼ h
 Bergstüble ¼ h
Wertach 1¼ h

Ausrichtung: Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3  Mooshütte 10 min
Parkpl. Großer Wald ½ h

Ausrichtung: Süden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5002

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Kranzegg und Wertach, St 2007



Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Vorhandene Radwegweisung komplett abbauen, da Radnetz verlegt wurde.

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5003

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Brosisellegg



Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort entfernen. Abschnitt nicht mehr im Radnetz.
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5004

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Kranzegg, St 2007

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5005

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Kranzegg, Breitensteinweg / Wertacher Straße

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand

Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.